

点火マップ(H18.8.20時点)柿本HYPER2000FullmegaN1Single(触媒なし)初期値との比較

回転数

400rpm 800rpm 1200rpm 1600rpm 2000rpm 2400rpm 2800rpm 3200rpm 3600rpm 4000rpm 4400rpm 4800rpm 5200rpm 5600rpm 6000rpm 6400rpm 6800rpm 7200rpm 7600rpm 8000rpm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1	16	16	16	17	27	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
2	16	16	16	17	27	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
3	16	16	16	35	41	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
4	20	21	27	35	41	44	50	54	54	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
5	19	20	25	30	36	39	44	49	49	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
6	17	20	23	26	33	38	41	42	39	36	32	32	32	35	37	38	39	39	39
7	15	18	20	23	30	36	37	37	38	33	29	30	29	32	34	36	36	37	37
8	9	16	20	21	27	34	35	35	37	32	28	29	28	30	34	35	35	36	36
9	9	14	19	21	27	30	31	33	34	31	28	29	26	28	31	33	34	35	35
10	9	13	16	19	23	27	27	29	30	28	28	28	26	27	30	32	33	33	34
11	9	14	17	18	21	25	27	28	24	27	25	25	24	25	28	29	30	31	31
12	9	13	17	18	20	23	22	23	27	24	25	23	23	23	25	26	27	29	29
13	9	13	17	18	18	18	18	22	24	21	22	21	22	21	21	23	24	26	26
14	9	13	16	17	15	15	14	18	20	18	18	18	20	19	19	20	20	21	21
15	9	13	16	15	14	14	11	16	17	15	16	16	16	15	16	18	20	20	20
16	9	13	16	12	11	12	11	13	15	15	14	15	15	15	16	17	19	19	19
17	9	13	16	11	10	11	11	11	16	13	13	14	14	14	15	17	19	19	19
18	9	13	16	10	9	10	10	11	15	12	12	14	14	14	16	17	18	18	18
19	9	13	16	8	7	7	10	11	14	12	12	14	14	14	17	17	18	18	18
20	9	13	16	7	6	6	10	11	13	12	12	14	14	14	17	17	18	18	18

初期からの変化量

1度進角
2度進角
3度進角
4度進角

1度遅角
2度遅角
3度遅角
4度遅角

初期値は色無し

I770補正

3.84V 102.0%

4.48V 101.0%

上記以外は100%のまま

加速増量値変更

5000rpm	4.4	4.5
4000rpm	4.4	4.5
3000rpm	4.5	変更無し
2000rpm	4.6	変更無し
1000rpm	4.1	変更無し

引き去り値変更

0.5	0.4
0.4	0.3
0.5	0.4
0.6	変更無し
1.0	変更無し

コメント
履歴

フィーリング: